

Unbedingt beachten vor der Erstinbetriebnahme!!!

Die Steuereinheit mit dem Netzteil/Ladegerät und dem Netzkabel verbinden und an das Stromnetz anschließen und komplett aufladen (Laderzeit beim ersten Ladevorgang: ca. 3 Stunden). Bei dem ersten Ladevorgang darf das Handstück nicht benutzt werden. Der ON/OFF-Schalter muss auf OFF stehen.

Beim ersten Starten vor dem ersten Einsatz und nach dem Aufladen ist es unbedingt erforderlich, das Handstück einlaufen zu lassen. Dies geschieht, indem das Handstück ungefähr 30 Minuten ohne Belastung läuft (bei einer Drehzahl von 15.000 bis 16.000 U/min).

