

! RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial Hartmetall-Elektrode für tucadur 2020

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Catégories d'utilisation [PC]

PC38 - Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / fournisseur joke Technology GmbH

Asselborner Weg 14-16, D-51249 Bergisch Gladbach

Téléphone +49 (0) 22 04 / 8 39-0, Fax +49 (0) 22 04 / 8 39-60

E-Mail info@joke.de Internet www.joke.de

Service des renseignements

Téléphone +49 (0) 22 04 / 8 39-0 Fax +49 (0) 22 04 / 8 39-60 E-mail (personne compétente): safety-data-sheet@joke.de

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence Vergiftungs-l-Z. Freiburg

Téléphone Telefon: +49 (0) 761 / 1 92 40

INERIS DRC/VIVA/EVEC, France; Telephone: +33 8

2020 1816

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Indications complémentaires

Métal/alliage compact sans risque pour la santé humaine et l'environnement.

Lors du travail ou de la transformation (soudage, coupage, meulage, par exemple), des poussières et de la fumée peuvent se former, ce qui peut entraîner des risques pour la santé lors de l'inhalation (voir section 8. 2)

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Aucune information disponible.

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACh.



RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

non applicable

3.2. Mélanges

Composants dangereux

CAS No	EC No	Désignation	[% en poids]	Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]
7440-48-4	231-158-0	cobalt	3 - 30	Resp. Sens. 1, H334 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 4, H413
12070-12-1	235-123-0	Wolframcarbid	40 - 97	
12070-08-5	235-120-4	Titancarbid	0 - 15	

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Remarques générales

Aucune mesure spéciale requise.

Après inhalation

Quittez la zone dangereuse après avoir inhalé de la poussière et de la fumée.

Après contact avec la peau

Aucune mesure particulière.

Après contact avec les yeux

non applicable

Après ingestion

non applicable

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Remarques s'adressant au médecin / symptômes éventuels

Aucune information disponible.

Remarques s'adressant au médecin / dangers éventuels

Aucune donnée disponible

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Remarques s'adressant au médecin / traitement

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyen d'extinction

Agents d'extinction appropriés

moyen d'extinction sèche

Moyens d'extinction inappropriés

jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque de formation de produits de pyrolyse toxiques.



5.3. Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Porter un vêtement complet de protection.

Remarques diverses

non applicable

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Personnel non formé pour les cas d'urgence

Mettre les personnes en sûreté.

Eviter la formation de poussières.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

aucune

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser mécaniquement et évacuer pour élimination.

Remarques complémentaires

Informations concernant la manipulation en toute sécurité : voir chapitre 7.

Informations concernant les équipements individuels de protection : voir chapitre 8.

Informations concernant l'élimination : voir chapitre 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions lors de la manipulation

Eviter la formation de poussières.

Pour le traitement thermique et/ou l'usinage, prévoir les dispositifs d'aspiration sur les machines.

Mesures générales de protection

Ne pas inhaler les poussières/les fumées/les aérosols.

Mesures d'hygiène

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

Remarques relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions à remplir par les lieux de stockage et les conteneurs

Aucune mesure particulière nécessaire.

Remarques relatives au stockage avec d'autres produits

Ne pas stocker avec des agents oxydants puissants.

Informations diverses relatives aux conditions de stockage

Protéger de l'humidité.



Stabilité au stockage

durée de stockage illimitée

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations pour des conditions d'utilisation indiquées

Voir paragraphe 1.2

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.2. Contrôle de l'exposition

Protection respiratoire

en présence de poussières, porter un masque anti-poussières fin

Protection des mains

aucune

Protection des yeux

lunettes de protection

Autres mesures de protection

aucune

Limitation et contrôle de l'exposition pour l'environnement

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

aspect
solideCouleur
grisOdeur
inodore

Seuil olfactif

Aucune donnée disponible

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

	Valeur	Température	à	Méthode	Remarque
valeur pH	non applicable				
non applicable	non déterminé				
Plage de fusion	1495 °C				
Point d'éclair	non applicable				
Vitesse d'évaporation	non applicable				
Inflammation (à l'état solide)	non applicable				
Inflammation (à l'état gazeux)	non applicable				

Fiche de données de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Modifié 27.03.2019 (F) Version 1.4



Hartmetall-Elektrode für tucadur 2020

non applicable non applicable aucune aucune non applicable				
aucune				
aucune				
non applicable				
13,5 - 15,7 g/ cm3				
aucune				
non applicable				
non applicable				
non déterminé				
non applicable				
non applicable				
non déterminé				
non applicable				
aucune				
	aucune non applicable non applicable non déterminé non applicable non applicable non applicable non applicable	aucune non applicable non applicable non déterminé non applicable non applicable non applicable non applicable	aucune non applicable non applicable non déterminé non applicable non applicable non applicable non applicable	aucune non applicable non déterminé non applicable non applicable non applicable non applicable non déterminé

Propriétés comburantes

aucune

Propriétés explosives

aucune

9.2. Autres informations

Aucune information disponible.

Jo ke

Hartmetall-Elektrode für tucadur 2020

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

aucune

10.2. Stabilité chimique

stable

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

aucune

10.4. Conditions à éviter

aucune

10.5. Matières incompatibles

Substances à éviter

agent oxydant, fortes

10.6. Produits de décomposition dangereux

oxyde et dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Hautement toxique/Irritation / sensibilisation

	Valeur/Evaluation	Espèces	Méthode	Remarque	
Irritation de la peau	Non irritant.				
Irritation des yeux	Non irritant.				
Sensibilisation de la peau	non sensibilisant				
Sensibilisation des voies respiratoires	Aucune information disponible.				

Toxicité subaiguë - Cancérigène

	Valeur	Espèces	Méthode	Evaluation
Toxicité subaiguë				Aucune information disponible.
Toxicité subchronique				Aucune information disponible.
Toxicité chronique				Aucune information disponible.
Mutagène				Aucune information disponible.

Fiche de données de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Modifié 27.03.2019 (F) Version 1.4

Hartmetall-Elektrode für tucadur 2020



ValeurEspècesMéthodeEvaluationTératogèneAucune information disponible.

Cancérigène Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Aucune information disponible.

Danger par aspiration

non applicable

Contrôles toxicologiques (informations diverses)

Aucune information disponible.

Constatations empiriques

La poussière ou les fumées irritent les muqueuses des voies respiratoires.

Remarques générales

aucune

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Aucune information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

TE.E. I CIGIOTATIOC C	Taux d'élimination	Méthode d'analyse	Méthode	Evaluation
Dégrabilité physico-chimique				non applicable
Biodégrabilité				Non dégradable.
Dégrabilité facile				Non dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Compte-tenu de la consistance du produit, pas de dispersion dans l'environnement possible. De ce fait, en l'état actuel de nos connaissances, les effets écologiques néfastes sont peu vraisemblables.

12.4. Mobilité dans le sol

non applicable

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACh.

12.6. Autres effets nocifs

Aucune information disponible.

Remarques diverses relatives à l'environnement

•	Valeur	Méthode	Remarque
СО			non applicable
DCO			non applicable
DBO			non applicable



RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Code déchets Nom du déchet

12 01 03 limaille et chutes de métaux non ferreux

Recommandations relatives au produit

Peut être éliminé avec les ordures ménagères sous réserve que les réglementations soient observées et après accord avec l'exploitant de la décharge et les autorités compétentes.

Compte tenu de la réglementation sur les déchets spéciaux, le produit doit être transporté après traitement sur une décharge agréée.

Recommandations relatives à l'emballage

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.1. Numéro ONU	-	-	-
14.2. Nom d'expédition des Nations unies	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
14.4. Groupe d'emballage	-	-	-
14.5. Dangers pour l'environnement	-	-	-

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Aucune information disponible.

Transport terrestre et navigation intérieure ADR/RID

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

Transport maritime IMDG

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

Transport aérien ICAO/IATA-DGR

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Fiche de données de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Modifié 27.03.2019 (F) Version 1.4

Hartmetall-Elektrode für tucadur 2020



Aucune information disponible.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette matière, il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation de sécurité.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Informations diverses

Indications de changement: "!" = Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente. Version précédente: 1.3

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.